



GM CIS

GM CIS  
Testovskaya str., 10, 9-th floor  
123317, Moscow  
Russia

08.06.2012 г.

### Информационное письмо

Настоящим письмом информируем о том, что при возникновении необходимости демонтажа защитных декоративных планок дверей (арт. 19120017; 19120018; 88937014; 88937015) на дверях автомобиля Chevrolet Tailblazer возникает необходимость замены данных деталей, так как в штатной комплектации данные детали приклеены к поверхности дверей и при демонтаже деформируются, что исключает возможность установки детали повторно с надлежащим качеством выполнения операции.

Менеджер по развитию бизнеса  
кузовного ремонта



/Д.М. Чеховской/